Junín 24Se produjo un "hundimiento" y el Puente de Lincoln está cortado ...Diario La Verdad JunínEl Puente de Lincoln sobre la Ruta Nacional 188 sufrió un "hundimiento" y como consecuencia fue interrumpido el tránsito vehicular en el transcurso de esta mañana. Así lo confirmaron desde el Destacamento de Policía Vial de nuestra ciudad a La Verdad.Ruta 188 interrumpida: Corte total en el Puente de LincolnJunín 24La ruta nacional 188 cortada por fisuras en el Puente de LincolnDiario Democracialos 5 artículos informativos »

Toda la noticia: Lincoln: Google Noticias