

General Motors acaba de ordenar un llamado a revisión 162.129 Hummer H3 en Estados Unidos, con el objeto de solucionar un defecto que puede provocar que parte del capó del vehículo se desprenda. General Motors ha informado a la Foro Coches - <http://www.chipper.com.ar/>

Leer más: [Alertas de Google - Hummer](#)